

**FARM srl**

ANALISI E SERVIZI PER L'ECOCOMPATIBILITÀ

Uffici e Laboratori:
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Via Laqo dei Tartari, 73Tel : 0774_379083 r.a. 0774_379719
Fax: 0774_578272
e-mail: info.roma@farmlab.it

www.farmlab.it

Spett.le
BASF Italia spa
via di Salone, 245
00131 ROMA RM**RAPPORTO DI PROVA N°: 132343FFX**

IMBALLO: ---		LUOGO DI PRELIEVO: VS. SEDE	
PRELEVATO DA: VOSTRO OPERATORE-BASF ITALIA SRL			IN DATA: ---
ORA PRELIEVO: ---		ALLA PRESENZA DI: ---	
RICEVUTO IN DATA: 10/05/2013		INIZIO PROVA: 10/05/2013	
FINE PROVA: 17/05/2013		NUMERO VERBALE DI CAMPIONAMENTO: ---	

CAMPIONE: 2343-01 Acqua pozzetto Al6						
ESAME	VALORE	U	LQ	UN. MIS.	LIMITE	METODO
Carbonio organico totale	9,642	-	-	mg/l		APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003

U = Incertezza estesa sulla misura, calcolata applicando l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% (k=2)

ND = Non Determinabile

LQ = Limite di Quantificazione

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*), i metodi di campionamento contrassegnati dal doppio asterisco (**) ed i giudizi espressi nelle note non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.

Firma resp. di commessa

Roma, 17/05/2013

La Direzione Generale

dr. E. Farinelli

Analisi eseguite presso: **farm** s.r.l.Società Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Limitatamente allo scopo/suoi
SGQ Certificata n° 246

Rapporto di Prova n°: 132343FFX

- Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e NON può essere riprodotto totalmente o parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Società FARM srl
- L'accreditamento ACCREDIA non implica l'approvazione del prodotto